

INDICAÇÃO Nº 461/2017

Senhor Presidente,
Nobres Pares,

Considerando a preocupação do Prefeito Ademario da Silva Oliveira com a Educação de nossa Cidade, conforme já demonstrado nas atitudes tomadas durante o seu Governo.

Considerando a visita realizada em 25/05/2017 na UME "LUIZ GUSTAVO DE LIMA" no bairro da Vila Natal, pude constatar que a referida escola necessita de reforma urgente e periódica manutenção devido a inúmeros problemas, conforme fotos anexadas.

Considerando o pedido dos pais de alunos e de acordo com o Ofício 04/2017 encaminhado pela Diretora da Escola, Sra. Josiane de Fátima apontando os principais problemas, tais como: infiltração em dias de chuva, telhas quebradas, portas danificadas, rachaduras nas paredes, buracos no piso, mato alto, entre outros.

Indico à mesa da Câmara, observadas as formalidades regimentais, para que solicite ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Cubatão, Sr. Ademario da Silva Oliveira, que determine ao setor competente que sejam realizados, urgentemente, serviços de manutenção e reforma na Unidade Municipal de Ensino Luiz Gustavo de Lima, principalmente aqueles indicados no Ofício n.º 04/2017 anexo.

Sala, Dona Helena Melleti Cunha, 05 de Junho de 2017



LAELSON BATISTA SANTOS – LALÁ
Vereador - Solidariedade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Educação
Divisão de Educação
Serviço de Ensino Fundamental
UME "Luiz Gustavo de Lima"
Rua das Flores, nº 41 – Vila Natal – Tel: 3361-5802

Ofício 04/2017 - UME "LUÍZ GUSTAVO DE LIMA".

Cubatão, 29 de maio de 2017.

Srº Vereador

Laelson Batista Santos (Lalá)

Tendo em vista sua visita a nossa escola no dia 25/05/2017 atendendo a pedido dos pais dos alunos, venho por meio deste ofício descrever as condições estruturais da UME Luiz Gustavo de Lima e que pode ser comprovada pelo senhor. A Unidade Escolar necessita de uma reforma urgente e de manutenção predial periódica. Ressalto que os problemas relatados a seguir já foram descritos em memorandos anteriores feitos pelos gestores que por aqui passaram (estes memorandos estão arquivados em uma pasta separada e datam desde 2009) e mais recentemente por mim. Contudo até o momento nenhuma intervenção foi feita. Trata-se de um prédio que fará 12 anos em setembro de 2017 e que não passou por nenhuma reforma. Abaixo, segue relação dos principais problemas:

- Intensa infiltração em uma das paredes do bloco administrativo em dias de chuva. A água escorre pela parede, pela caixa de luz e pela lâmpada. Já constatamos que há telhas quebradas e fora do lugar. A unidade escolar possui as telhas para troca, compradas com verba da APM, mas em recente ligação ao setor de conservação fomos informados que não há funcionários para fazer o serviço. Enquanto isto, ficamos expostos a um possível curto circuito devido a constante umidade da caixa de luz.
- Há telhas quebradas no pátio na escola e nos corredores de acesso às salas. Em dias chuvosos o pátio e os corredores ficam molhados, comprometendo seu uso.
- Portas de correr que dão acesso a pequenos espaços fora da sala de aula, completamente empenadas, quebradas, sem condições de serem trancadas (são fechadas com pedaços de madeira em suas laterais). **Este item é extremamente importante porque o estado destas portas comprometem muito as condições de segurança da escola.** O memorando 032/2009 de 26/03/2009, já tratava desse assunto e recebeu como resposta que a solicitação encontrava-se em atendimento através do processo 4.733/2009. Contudo, a manutenção, conserto ou trocas destas portas nunca foram realizados pela SEDUC. Algumas vezes a APM da escola custeou esta manutenção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Educação
Divisão de Educação
Serviço de Ensino Fundamental
UME "Luiz Gustavo de Lima"
Rua das Flores, nº 41 – Vila Natal – Tel: 3361-5802

- A escola possui rachaduras por todas as partes. Com o tempo foram ficando mais extensas e largas. Em alguns pontos é possível ver do outro lado da parede. Inúmeras vezes representantes da SEDUC e da equipe de manutenção estiveram na escola para verificar este problema. Porém, as rachaduras continuam e nenhuma solução definitiva foi tomada. Esta solicitação também vem sendo feita desde 2009, e segundo os arquivos da escola, **existem dois processos de tratando deste assunto: 17.391/2009 e 1317/2010**
- Problemas nas salas de leitura, reforço e recursos. Há infiltrações e umidade nas três salas. **Na sala de reforço e leitura** parte do forro caiu e na sala de recursos apresenta-se estufado e desnivelado. **Na sala de leitura** parte do piso (ardósia) foi retirada e a outra parte está solta ou oca.. Além disso, o corrimão não está totalmente preso em alguns pontos e é necessária uma manutenção urgente. **Na sala de recursos há rachaduras** no teto e na parede, por onde escorre água da chuva.
- Piso do pátio grosso, desnivelado, cheio de buracos que ocasionam acidentes. Geralmente as crianças se machucam, pois caem e se arranham no piso grosso. A escola possui tinta para pintar o pátio, mas precisa de material e mão de obra para consertar o piso.
- Os muros são baixos e fáceis de serem escalados. É necessária a **instalação de alambrados**. Esta solicitação é feita desde o ano de 2009
- A quadra da escola é descoberta. Em dias de chuvas ou de intenso calor não é possível utilizá-la. Neste caso as aulas de educação física são transferidas para o pátio, que como já citado, também tem problemas e não é um espaço adequado. Além disso, o piso da quadra é desnivelado, possui degraus, causados aparentemente por um rebaixamento do piso, o que causa alguns acidentes com os alunos. Tabelas da quadra estão deterioradas devido a falta de manutenção;
- O portão da caixa d'água e um portão lateral da escola estão corroídos pela ferrugem e necessitam de manutenção urgente. Representam um risco para os alunos, já que os mesmos tem acesso a estes locais;
- URGENTE manutenção do playground. O mesmo esta interditado, pois precisa de novos parafusos, trocas de madeira, colocação de redes de proteção. Já solicitamos sua retirada, mas fomos informados de que não há ninguém para realizar este serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Educação
Divisão de Educação
Serviço de Ensino Fundamental
UME "Luiz Gustavo de Lima"
Rua das Flores, nº 41 – Vila Natal – Tel: 3361-5802

- Pintura de todo o ambiente escolar. Há um processo com esta solicitação: 17.391/2009
- **NÃO HÁ aparelhos de ar-condicionado** em nenhuma sala de aula. No verão o calor é insuportável, o que compromete muito a aprendizagem do aluno. Por isso, solicitamos a instalação dos aparelhos. Para isso, contudo, se faz necessário verificação das condições elétricas da unidade escolar.
- Deslocamento do muro que limita o estacionamento da UME até a calçada. O referido muro foi construído para dentro dos limites da escola ficando aproximadamente 7 metros distante da calçada, deixando o mesmo aberto. Trata-se de uma antiga reivindicação de docentes e funcionários da unidade escolar, uma vez que alguns já sofreram danos em seus automóveis.
- Não há placa ou pintura com a identificação da escola desde sua inauguração.

Além das solicitações especificadas acima, a UME Luiz Gustavo de Lima sofre com problemas causados pela falta de manutenção constante:

- Inúmeras lâmpadas e reatores queimados e sem previsão de troca. A última troca de lâmpadas e reatores foi realizada em junho de 2016. Na ocasião as lâmpadas eram de unidades escolares que passavam por reformas, ou seja, foram reutilizadas. Em uma recente ligação ao setor de conservação fomos informados de que não há lâmpadas ou reatores para troca;
- Ventiladores e tomadas precisam ser constantemente consertados. Quando a manutenção ocorre a APM da escola precisa arcar com a compra de peças;
- Vidros quebrados (atualmente 1 na sala de recursos).
- Porta dos banheiros masculinos e femininos desnivelados e descascados;
- Telhas quebradas;
- Roçagem e podas de árvores;
- Desinsetição (tem aparecido aranhas em algumas salas de aula)
- Limpeza da caixa d'água ainda não foi realizada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Departamento de Educação
Divisão de Educação
Serviço de Ensino Fundamental
UME "Luiz Gustavo de Lima"
Rua das Flores, nº 41 – Vila Natal – Tel: 3361-5802

- Troca de filtros não tem sido feitas pela prefeitura. A APM da escola tem arcado com este custo;
- Falta de manutenção dos computadores, o que inviabiliza o uso da sala de informática e dificulta o trabalho administrativo;

Esclareço que a escola tem usado recursos próprios para execução de diversos serviços de manutenção emergencial, mas não temos conseguido sanar tantos problemas existentes.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.



Atenciosamente,



GABINETE
VEREADOR LALÁ

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º de Emancipação Político Administrativa





GABINETE
VEREADOR LALÁ

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º de Emancipação Político Administrativa





GABINETE
VEREADOR LALÁ

Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

484º Ano da Fundação do Povoado e
68º de Emancipação Político Administrativa

