



Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 409 / 2017



Senhor Presidente,

Nobres Vereadores:

No dia 12/04/2017 ocorreu um acidente na rodovia Anchieta na Altura do km 60, que acarretou o óbito de um motociclista que retornava para a sua casa depois de uma noite de trabalho, esta fatalidade ganhou repercussão através de matéria veiculada no jornal A Tribuna (anexo).

Este trecho da rodovia tem sofrido grandes avarias após a construção do Viaduto Rubens Paiva no Jd. Casqueiro sobre as duas pistas do Km 59+850 da Via Anchieta, uma vez que essa obra ainda gera muitas polêmicas devido seu traçado.

A rodovia tem corriqueiramente apresentado problemas estruturais no seu solo, causando buracos em seu asfalto como também após a construção do referido viaduto o local tem apresentado problemas de alagamentos durante os períodos chuvosos, não bastasse esses problemas, o local também não conta com monitoramento por câmeras, que iria facilitar a visualização dos problemas e com isso evitaria futuros acidentes.

Assim, diante dos fatos citados, **INDICO** à Mesa da Câmara, na forma regimental, expedir ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, em **caráter de urgência**, para que se faça gestões junto a concessionária que administra a rodovia (Ecovias), a fim de que se tome as medidas necessárias para evitar novos acidentes.

Sala D. Helena Meletti Cunha, 23 de Maio de 2017.

484º Fundação do Povoado

68º Emancipação

Rodrigo Ramos Soares

(Rodrigo Alemão)

Vereador PSDB