

Carta nº 001.25/SEG_EMPRESARIAL

Campinas, 27.Outubro.2025.

Aos cuidados do Sr. RODRIGO DIAS SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Cubatão/SP

Prezado(a)

Em atenção ao Ofício nº 207/2025/SEJUR/SCJ-Leg., referente ao Processo Digital – 1334/2025 D, sobre a Indicação Nº 1284/2025 assinada pelo Sr. Vereador JOEMERSON ALVES DE SOUZA, que trata sobre a demanda de manutenção da cerca de proteção do terreno da Estação de transmissão na Rua São Paulo nº 555, no bairro Jardim São Francisco, venho por meio desta comunicar que:

- No dia 03.Set.2025, conforme atesta imagem anexa, este departamento de Segurança Empresarial, foi acionado via chamado interno pela Coordenação local da Unidade, onde informa a necessidade de manutenção corretiva de ofendículo avariado na EA Cubatão.
- Em 30.Set.25, o chamado foi atendido através de manutenção corretiva realizada pela prestadora de serviço GITEL Tecnologia, conforme é possível identificar na Ordem de Serviço anexo e no encerramento do ticket de manutenção.

É oportuno informar que nos próximos *03 (três) meses*, a unidade passará por manutenção preventiva, onde na oportunidade, outros reparos necessários poderão vir à ser executados.

Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Josué Marcos CARDOSO Nascimento
Coordenador Corporativo de Gestão em Segurança Empresarial.
Grupo CPFL Energia



GITEL

N.º: OS34734

Data: 2025-08-20

Avaliação: 0

Ordem de Trabalho

Custo Total: R\$ BRL 1,742.28

GEROU: Anderson Souza -NOC

RESPONSÁVEL: Leandro Morgado Silva

DURAÇÃO ESTIMADA: 01:00:00

NOTAS:

ATIVOS

Descrição: EA CUBATÃO Rua São Paulo, 555 - Jardim São Francisco CUBATÃO

Localizado em ou é parte de: // Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL/

CLASSIFICAÇÃO 1:

TIPO: EA

CLASSIFICAÇÃO 2:

PRIORIDADE: Muito Alta

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA

Descrição: Corretiva concertina

DATA AGENDADA: 2025-08-20

DATA E HORA DE INÍCIO: 2025-09-29 10:50

TIPO DE TRABALHO: Corretiva

DATA E HORA DE FIM: 2025-09-29 16:53

PRIORIDADE: Média

TEMPO TOTAL DE TRABALHO: 06:03:00

TRIGGER: Tarefa Não programada

TEMPO FORA DE SERVIÇO: 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 1: Contrato s/ ônus

PEDIDO POR: Anderson Souza - NOC

CLASSIFICAÇÃO 2: CFTV

NÚMERO DE PEDIDO:

DATA DO EVENTO: 2025-08-20 20:06

NOTAS:

SUBTAREFAS

Grupo/Parte	Procedimento	Resultado
Corretiva	Há necessidade de recusa tarefa? Se sim, informar qual o obstáculo encontrado e tirar foto do mesmo.	Não
Corretiva	Descrever a solução aplicada. (UTILIZAR ABA PRINCIPAL PARA FALHA E CAUSA)	Foi recolocado a concertina no muro, foi reapertado o guia, foi reajustado um haste que estava torta. No outro muro foi usado 3 metros de guia na parte de cima e 3 metros de guia na parte de baixo e ajustado a concertina. Foi retirado sacolas presas na concertina

Corretiva	Especificar os equipamentos/ materiais fornecidos pela GITEL para correção da falha encontrada. (SOLICITAR ASSINATURA DO CLIENTE)	6 metros de guia
Corretiva	Pendências observadas / outras observações	Precisa repassar os guia do muro da portaria e ajustar algumas hastes
Contato	Informar o nome do responsável que acompanhou a atividade.	Esio

RECURSOS A UTILIZAR

Descrição	Quantidade	Custo	Qtd. Usada	Tipo	Origem
MATERIAIS DE ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E TERMINAÇÃO SIMILAR { CPFL 28 }	5	R\$ BRL 93.50	5	Inventário	CPFL - Companhia paulista de Força e Luz
DESLOCAMENTO { CPFL 42 }	69.5	R\$ BRL 2.44	69.5	Inventário	CPFL - Companhia paulista de Força e Luz
M.O - MÃO DE OBRA { CPFL 41 }	6	R\$ BRL 184.20	6	Inventário	CPFL - Companhia paulista de Força e Luz

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
	









Aceite Por

Leandro Morgado Silva

Validado Por

Realizado Por